# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日 本 園 特 許 庁 (JP) ⑩実用新案出顯公開

@ 公開実用新案公報(U) 平1~99633

@Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)7月4日

B 41 J 3/04

102

Z-8302-2C

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

インジェットプリンクのインクカートリツジ接続構造

願 昭62-194887 ②実

顧 昭62(1987)12月24日 23出

山本 包考 案 者

邦 夫

東京都大田区暦谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

アルプス電気株式会社 ⑪出 顋 人

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

砂代 理 人 弁理士 中尾 俊輔 外1名



### 卯 和 割

### 1. 考案の名称

インクジェット プリンタ の インクカートリッジ接続 構造

### 2. 実用新案登録請求の範囲

### 3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考察はインクジェットプリンタのインクカートリッジ接続構造に係り、特にインクカートリッジを確実に印字へッドに乗ってといることを可能としたインクジェットプリンタのインクカートリッジ接続構造に関する。

### (従来の技術)

従来から、複数本の印字ワイヤを突出入させや、 を突出しているのではなっているのでであるかっているが、よりイーマルのであるが、なっているが、がいるのとであるが、がいるのとであるが、がいるのとでであるかがある。 が用いられるようになってきた。

第2回は従来のインクジェットプリンタの概要を示したもので、印字ペッド1の先端面には、用紙にインクを噴射する複数のノズル2が形成され

ており、前記印字ヘッド1は、2木のシャフト3.3上に配設され、前記シャフト3に沿って往復動自在に形成されている。また、前記印字ヘッド1の後端面には、前記印字ヘッド1にインクを供合するチューブ4の一端が接続され、このチュードリッシ5に接続されている。

## 公開実用平成 1-99633

に対応する係合凹部11が形成されている。

前記従来のインクジェットプリンタにおいては、インクカートリッジ5内のインクをチューブ4を介して印字ヘッド1に供給し、図示しない制御装置からの印字指令に基づいて、前記印字ヘッド1のノズル2からインクを用紙に噴射することにより、所望の文字、記号等を印字するようにしている。

(考案が解決しようとする問題点)

本考案はこれらの点に鑑みてなされたものであり、針を適正にインクカートリッジを扱時に確実にインクを供給することのできるインクジェットプリンタのインクカートリッジ接続構造を提供することを目的とする。

阿理阿

(問題点を解決するための手段)

### (作用)

本考案によれば、インクカートリッジを交換する場合に、針ガイド板をインクカートリッジに当接させながら、針の先端部をゴム部に挿入させ、前記針を常に針ガイド板で案内支持するようにしているので、針挿入時に針が跨曲したり、斜めに挿入されることを防止することができ、その結果、

インクの不吐出がなく、適正にインクを供給する ことが可能となるものである。

### (実施例)

以下、本考案の実施例を第1図を参照し、第2図から第4図と同一部分には同一符号を付して説明する。

持台7に接続されたはね14の一端部が接続されており、前記針ガイド板13を針6の先端側に付勢するようになされている。

その他の構成は前記従来のものと同様である。 本実施例においては、インクカートリッジ5を 交換する場合、針ガイド板13の係合突起10を インクカートリッジ5の係合凹都11に係合させ ながら、針6の先端部をゴム部9に挿入させる。 そして、さらに前記針6を挿入することにより、。 針支持台7および針6は、はね14の付勢力に抗 して移動する。このとき、前記針6は、インクカ ートリッジ5の先端面に当接した状態の針ガイド 板13によりインクカートリッジ5に対して適正 関係を保持しながら案内される。更に、針6は球 状ゴム12を介して針支持台7に対して回転自在 に支持されているので、針ガイド板13に無理な く案内される。そして、針6を挿入して針6をイ ンクカートリッジ5のインク充塡部8に運通させ ることにより、チューブ4を介して印字ヘッドに インクを供給するようにしている。

577

したがって、本実施例においては、インクカートリッジ5の交換時に常に針ガイド板13により針6が適正に案内支持されることになるので、針挿入時に針6が湾曲したり、斜めに挿入されることが正さる。を防止することができ、その結果、インクの作となる。

なお、本考案は前記実施例に限定されるものではなく、必要に応じて変更することができる。 〔考案の効果〕

以上述べたように本考案に係るインクシュットプリンタのインクカートリッジに当接させながらいまから、 針の先端部をゴム部に挿入させ、前記針をおいる ガイド板で適正に好かするようが約3000 が作入時に針が熔曲したりがが入することができる。その結果、インクを供給することができる。 の効果を要する。

## 公開実用平成 1-99633

門里門


### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案のインクジェットプリンタのインクカートリッジ接続構造の一実施例を示す一部の報節面図、第2図から第4図はそれぞれ従来のインクジェットプリンタを示したもので、第2図は斜視図、第3図はインクカートリッジ接続部分の報節面図、第4図は針の湾曲状態の説明図である。


4 ··· チューブ、5 ··· インクカートリッジ、6 ··· 針、7 ··· 針支持台、8 ··· インク充填部、9 ··· ゴム 部、10 ··· 係合突起、11 ··· 係合凹部、13 ··· 針 ガイド板。

出願人代理人 中 尾 俊 帕

## w 1 w



**35** 2 14



## 半成 3.8.2 発行

手統 棚 正 普(皖)



平成 3年 2月 7日

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 平3.8,29月 昭和 60 年特許願第 18181 号 (特開昭

昭和 60 年代計算第 78787 号(初期的 61-230939 号, 昭和 61 年 10 月 15 日発行 公開特許公報 61-2310 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 2 (4)

Int. Cl. 5	識別 記号	庁内整理番号
B41J 2/01 2/175		Z-8703-2C B41J 3/04 -101 Z-8703-2C B41J 3/04 -102

#### 特許庁長官 植松 敏 殿

1. 事件の表示

特駁昭60-73787号

2. 発明の名称

印刷装置

3. 補正をする者 事件との関係 特許出版人

住所 東京都目無区中目無2丁目6番13号名 称 356 東京電気株式会社 代表者 小 祥 荷

4. 代 惠 人

T107

住 所 東京都港区南青山5丁目9番15号 共同ビル(新青山) 電話 3409~4535 瓜氏名 7211 弁理士 柏 木 明芸派

5. 緒正命令の日付

**t**e (

6. 補正の対象

7. 補正の内容

(1) 明報書中、第5頁第17行目の「通常のインク」を「普通インク」に補正する。

(71) -/-

THIS PAGE BLANK (USPTO)